



PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: Cenicafé

Fecha: 2024-04-02

Tramo: Pereira - Manizales

Ruta: 2902

PR: K28+600

Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-10-02

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
2.Juntas de Expansi3n	2	No	No	3	45	-	16 M	2024		perdida de sello el3stico
	0	No	No	3	0	-	0	2024		
3.Andenes / Bordillos	2	No	No	3	90	-	8 M	2024		colapso de parte del elemento por socavaci3n
4.Barandas	2	No	No	3	90	B	10 M	2024		peque3os focos de corrosi3n
7.Estribos	0	No	No	3	0	-	0	2024		
8.Pilas	0	No	No	4	0	-	0	2024		
9.Apoyos	0	No	No	4	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	6	0	-	0	2024		
15.Cauce	0	No	No	4	0	-	0	2024		
17.Puente en general	0	No	No	5	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES