



PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: El Edén

Fecha: 2024-02-08

Tramo: Pereira - Manizales

Ruta: 29CL03

PR: K01+300

Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-08-08

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	0	No	No	2	0	-	0	2024		
2.Juntas de Expansi�n	0	No	No	3	0	-	0	2024		
3.Andenes / Bordillos	0	No	No	2	0	-	0	2024		
4.Barandas	0	No	No	5	0	-	0	2024		
6.Aletas	0	No	No	2	0	-	0	2024		
7.Estribos	0	No	No	3	0	-	0	2024		
8.Pilas	0	No	No	4	0	-	0	2024		
9.Apoyos	0	No	No	3	0	-	0	2024		
10.Losa	0	No	No	4	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	5	0	-	0	2024		
15.Cauce	0	No	No	0	0	-	0	2024		
17.Puente en general	0	No	No	4	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES