



PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: Salida a la Siria # 2

Fecha: 2024-01-30

Tramo: Pereira - Manizales

Ruta: 5005

PR: K23+600

Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-07-30

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	2	Si	No	0	90	C	6 M2	2024		
2.Juntas de Expansi3n	2	No	No	1	90	-	20 M	2024		
3.Andenes / Bordillos	0	No	No	1	0	-	0	2024		
4.Barandas	2	No	No	3	90	B	20 M	2024		golpe y aparici3n peque3os focos de corrosi3n
5.Conos / Taludes	0	No	No	4	0	-	0	2024		
9.Apoyos	0	No	No	4	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	4	0	-	0	2024		
16.Otros Elementos	2	Si	No	0	65	Z	2 M	2024		descomposici3n de uno de los topes antisismicos ubicado en el apoyo de salida del puente



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES