



INSPECCIÓN DE PUENTES

FECHA: 12-feb-2009

Tramo: Pereira - Manizales

Inspector: Eliseo Sanchez

Próxima inspección: 2024-07-30

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	2	No	No	2	90	C	6 M2	2024		FISURAS EN AL CARPETA ASFALTICA
2.Juntas de ExpansiÃ³n	2	No	No	2	90	A	18,6 M	2024		
3.Andenes / Bordillos	0	No	No	3	0	-	0	2024		DESGASTE DEL SELLO ELÃSTICO
4.Barandas	3	Si	No	3	20	B	20 M	2024		
5.Conos / Taludes	0	No	No	3	0	-	0	2024		IMPACTO DE VEHÃCULO A ELEMENTO METÃLICO
9.Apoyos	0	No	No	3	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	4	0	-	0	2024		
17.Puente en general	0	No	No	4	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES