



PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: La Estampilla Calzada Derecha

Fecha: 2024-02-01

Tramo: Pereira - Manizales

Ruta: 5005

PR: K20+700

Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-08-01

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	1	Si	No	1	90	D	4 M2	2024		presenta pequeñas fisuras en su carpeta asfáltica y un poco de pérdida de agregados
2.Juntas de Expansión	2	Si	No	2	90	A	6 M	2024		
3.Andenes / Bordillos	0	No	No	2	0	-	0	2024		la junta en la salida del puente en tres de sus tramos presenta exposición de sus tornillos y parte de componente elástico ha empezado a desprender
4.Barandas	2	No	No	4	90	B	16 M	2024		
8.Pilas	0	No	No	5	0	-	0	2024		aparición de varios focos de corrosión
9.Apoyos	0	No	No	6	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	4	0	-	0	2024		
17.Puente en general	0	No	No	4	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES