



**AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.**

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

Nombre: La Estampilla Calzada Izquierda

Fecha: 2024-02-01

Tramo: Pereira - Manizales

Ruta: 5005

PR: K20+780

Inspector: Eliseo Sanchez

Administrador:

Próxima inspección: 2024-08-01

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1.Superficie del puente	1	No	No	0	90	Z	4 M2	2024		fisuras en la carpeta asfáltica
2.Juntas de Expansión	1	No	No	4	90	A	4 M	2024		
3.Andenes / Bordillos	0	No	No	3	0	-	0	2024		la parte elástica de la junta en dos de sus segmentos se empezó a desprender de la base metálica
4.Barandas	2	No	No	7	90	B	16 M	2024		
9.Apoyos	0	No	No	7	0	-	0	2024		muros de protección del sistema antisísmico fueron dañados por habitantes de calle
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	5	0	-	0	2024		
16.Otros Elementos	2	Si	No	4	90	Z	3 M2	2024		
17.Puente en general	0	No	No	3	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO: MR-F-006

INSPECCIÓN DE PUENTES

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES