

	PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO		CÓDIGO: MR-F-006
	INSPECCIÓN DE PUENTES		VERSIÓN: 1
			FECHA: 12-feb-2009

Nombre: San Peregrino	Fecha: 2024-02-08	Tramo: Pereira - Manizales
-----------------------	-------------------	----------------------------

Ruta: 5005	PR: K13+500	Inspector: Eliseo Sanchez
------------	-------------	---------------------------

Administrador:	Próxima inspección: 2024-08-08
----------------	--------------------------------

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
2.Juntas de ExpansiÃ³n	2	No	No	1	70	-	1 M	2024		descomposiciÃ³n de una pequeÃ±a parte del guarda canto
3.Andenes / Bordillos	0	No	No	2	0	-	0	2024		
4.Barandas	2	No	No	2	90	-	2 M	2024		pequeÃ±o golpe en una de sus extremos
8.Pilas	0	No	No	3	0	-	0	2024		
9.Apoyos	0	No	No	3	0	-	0	2024		
10.Losa	0	No	No	4	0	-	0	2024		
11.Vigas / Largueros / Diafragmas	0	No	No	5	0	-	0	2024		
17.Puente en general	0	No	No	3	0	-	0	2024		



AUTOPISTAS
del
CAFE S.A.

PROCESO MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN DE PUENTES

CÓDIGO: MR-F-006

VERSIÓN: 1

FECHA: 12-feb-2009

OBSERVACIONES