



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR

LEVANTÓ: _____ / _____ EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

NOMBRE DE LA VIA: BOSCONIA - RÍO ARIGUANÍ

FECHA: _____
HOJA: 1 DE 3

VÍA EN CONSECIÓN: ☒

CÓDIGO DE LA VIA:	4517	VÍA EN CONSECIÓN:	☒
-------------------	------	-------------------	-------------------------------------

CÓDIGO DE LA VIAL		NÚMERO DE CONCESIÓN	
MANTENIMIENTO INTEGRAL:		GRUPO ADM. VIAL:	

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL:	76.53	No. DE LUCES	3
-----------------	-------	--------------	---

ANCHO	11.58	GÁLIBO:	5.8
-------	-------	---------	-----

TIPO DE PUENTE (1):		LONGITUDINAL	V1 - Losa sobre vigas		TRANSVERSAL		V1 - Vigas simplemente apoyadas		ANCHO	11,35	GALIBO:	3,67					
ELEMENTO			REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES						
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible				
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 02 - Juntas selladas		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros						
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,30m x 79,8m		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Barrera tipo new jersey, buen estado				
	BARANDAS		Material (4): 02 - Concreto		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Barrera tipo new jersey, buen estado				
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A				
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		Buen estado						
	DRENAJES		Taponamiento CD 1 6		Ausencia		Long. Insuficiente CD 2 6		Otros								
SUBESTRUCTURA	ALETAS		Material (5): 02 - Concreto ciclópeo		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado				
	ESTRIBOS		Material (5): 02 - Concreto ciclópeo		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado				
	PILAS		Tipo (6): 02 - Formada por 2 o mas		Sección (7): 01 - Circular		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado		
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado				
	VIGAS		Tipo (9): 03 - Postensadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado		
	RIOSTRAS				Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado				
	APOYOS		Tipo (11): 03 - Placas en neopreno		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado				
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A				
	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostramiento lateral		Otros		N/A				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A				
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A				
	CONEXIONES				Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A				
	CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A				
OTROS	OTROS ELEMENTOS		Tipo:														
	CAUCE												Buen estado				
PUENTE EN GENERAL		Buen estado										Buen estado					



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.475.750-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR33+912.00
NOMBRE DEL PUENTE: ARIGUANI

REGISTRO FOTOGRAFICO



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:22:21



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:33:39

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 1

NOTA:

ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 2

NOTA:



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:23:29



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:23:29

ELEMENTO: New Jersey
NÚMERO: 3


NOTA:

ELEMENTO: Junta de expansión
NÚMERO: 4

NOTA:



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:23:30



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:23:30

ELEMENTO: Junta de expansión
NÚMERO: 5

NOTA:

ELEMENTO: Drenajes
NÚMERO: 6

NOTA:



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:23:30



Puente Ariguani (CD) PR 33+912
11/10/2023 09:23:30

ELEMENTO: Drenajes
NÚMERO: 7

NOTA:

ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 8

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
HT 900-479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 09 - CESAR
LEVANTÓ: PR33+912.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE: ARIGUANI
NOMBRE DEL PUENTE: ARIGUANI

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Vigas, riostras
NÚMERO: 9

NOTA:



ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 10

NOTA:



ELEMENTO: Vigas, losas, riostras, pila
NÚMERO: 11

NOTA:



ELEMENTO: Pila, cauce
NÚMERO: 12

NOTA:




ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 13

NOTA:



ELEMENTO: Cauce
NÚMERO: 14

NOTA:



ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 15

NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 16

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	CESAR	FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	X	PR INICIAL:	33+912
CÓDIGO DE LA VÍA:	4517	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:		PR FINAL:	33+988,53
NOMBRE DE LA VÍA:	BOSCONIA - RIO ARIGUANI	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:		HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:	Carpeta asfáltica en buen estado
Número de carriles por calzada:	2		
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma:	de 0,30m a 2,80m