



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTO: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: SAN ROQUE - BOSCONIA

CÓDIGO DE LA VIA: 4516 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 86,38 No. DE LUCES: 3
ANCHO: 9 GÁLIBO: 3,6

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		REGISTRO DE DAÑOS		OBSERVACIONES			
	PR. DEL PUENTE:	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	TIPO DE PUENTE (1):	REGISTRO DE DAÑOS	REGISTRO DE DAÑOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
	PR41+209,00	PR41+209,00	CALENTURITAS	CALENTURITAS			01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas						
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS								OBSERVACIONES			
	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos								Ver Formato para la evaluación del Pavimento Flexible	
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3): 02 - Juntas selladas		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros			
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,10m x 81,9m		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado	
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado	
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A	
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros				Buen estado	
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros				Buen estado	
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado	
PILAS		Tipo (6): 00 - Otra		Sección (7): 00 - Otra		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado
LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado		
VIGAS		Tipo (9): 03 - Postensadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado
RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				Buen estado		
APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado		
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A		
ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros				N/A		
PERFILES METÁLICOS		Tipo (12): 01 - Perfil W, M		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		Buen estado		
ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A		
CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros				N/A		
CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros				N/A		
ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros		N/A		
OTROS ELEMENTOS		Tipo:												
CAUCE		05 - Sedimentación de material de arrastre												
PUENTE EN GENERAL												Buen estado		

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 100-475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 2 DE 3
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE: PR41+220.00
NOMBRE DEL PUENTE: CALENTURITAS

REGISTRO FOTOGRAFICO




ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:




ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Junta de Expansión NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Junta de Expansión NÚMERO: 5

ELEMENTO: Junta de Expansión NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 7

ELEMENTO: Drenajes NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-479-730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3 DE 3
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 09 - BOLIVAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR41+220.00
NOMBRE DEL PUENTE: CALENTURITAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

							
ELEMENTO:	Vigas, Losas, Riostras	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Vigas, Losas, Riostras	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	Pila	NÚMERO:	12
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	13	ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	14
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	15	ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	16
NOTA:				NOTA:			

