



CONSTRUCTORA
ARIGUANÍ S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR

LEVANTO: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: BOSCONIA - RÍO ARIGUANÍ

CÓDIGO DE LA VIA: 4517 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR27+000.00																				
	NOMBRE DEL PUENTE:	CARACOLICITO																				
OBS.	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO 0°																				
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL 01 - Losa sobre vigas TRANSVERSAL 01 - Vigas simplemente apoyadas																				
DIMENSIONES GENERALES		LONGITUD TOTAL:		40,3		No. DE LUCES		2		ANCHO		9,81		GÁLIBO:		3,9						
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES										
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos										Ver formato para la evaluación del pavimento flexible							
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello Perfiles Guardacantos Otros										Junta de salida tapada con asfalto							
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente Otros										Buen estado							
	BARANDAS		Material (4):		Pintura Postes Pasamanos Otros										Buen estado							
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A									
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal Vertical Reductores Otros																			
	DRENAJES		Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros																			
	ALETAS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)							
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)							
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										Buen estado					
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										Buen estado							
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										Buen estado					
	RIOSTRAS		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										Buen estado									
	APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento Descomposición Deformación Otros										Buen estado							
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño Construcción Funcionamiento Otros										N/A							
	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo Arco derecho Arriostamiento lateral Otros										N/A									
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas Largueros Diafragmas Otros										N/A							
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones Montantes Diagonales Otros										N/A							
	CONEXIONES		Con Soldadura Con conectores Con pasadores Otros										N/A									
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables Pendolones Torres Otros										N/A									
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas Otros										N/A							
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																			
OTROS	CAUCE		04 - Obstrucción del cauce por escombros, material vegetal o invasión del mismo.																			
	PUENTE EN GENERAL												Buen estado									

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.475.750-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR27+000.00
NOMBRE DEL PUENTE: CARACOLICITO

REGISTRO FOTOGRAFICO

							
ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	1	ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	2
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Bordillo / baranda	NÚMERO:	3	ELEMENTO:	Bordillo / baranda	NÚMERO:	4
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Junta de expansión	NÚMERO:	5	ELEMENTO:	Junta de expansión	NÚMERO:	6
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Junta de expansión	NÚMERO:	7	ELEMENTO:	Drenajes	NÚMERO:	8
NOTA:				NOTA:			



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE Puentes Y Pontones

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: PR27+000.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE: PR27+000.00
NOMBRE DEL PUENTE: CARACOLICITO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:53:44



Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:17:56

ELEMENTO: Drenajes
NÚMERO: 9
NOTA:

ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 10
NOTA:



Puente Rio Copey (C) 32+100
11/10/2023 11:08:21



Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:41:59

ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 11
NOTA:

ELEMENTO: Vigas, losas, riostras, estribo
NÚMERO: 12
NOTA:



Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:41:09




Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:7:27

ELEMENTO: Vigas, losas, riostras, pila
NÚMERO: 13
NOTA:

ELEMENTO: Pila, cauce
NÚMERO: 14
NOTA:



Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:41:09



Puente Rio Caracolito (C) 27+000
11/10/2023 10:41:09

ELEMENTO: Estribo
NÚMERO: 15
NOTA:

ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 16
NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No.

007

DE

2010

REGIONAL:

0

9

CESAR

FECHA:

06

09

2022

LEVANTÓ:

YUMA CONCESIONARIA

HOJA:


1

DE


1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR 27+000.00
NOMBRE DEL PUENTE	Pte. Caracolito



ESTRIBO — COSTADO DERECHO



ESTRIBO — COSTADO IZQUIERDO

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	CESAR	FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	27+000
CÓDIGO DE LA VÍA:	4517	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MITTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	27+040,3
NOMBRE DE LA VÍA:	BOSCONIA - RIO ARIGUANI	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m