



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTO: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA:
HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: BOSCONIA - RÍO ARIGUANI

CÓDIGO DE LA VIA: 4517 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 21,2 No. DE LUCES: 1
ANCHO: 9 GÁLIBO: 3,2

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES			
	PR. DEL PUENTE:	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:	OBSTACULO QUE SALVA:	OBSTACULO QUE SALVA:	TIPO DE PUENTE (1):	TIPO DE PUENTE (1):	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	ELEMEN TO	OBSERVACIONES	
	PR04+500,00	PR04+500,00	LA FLORIDA	LA FLORIDA			01 - Losa sobre vigas	01 - Vigas simplemente apoyadas										
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos														Ver formato para la evaluación del pavimento flexible	
		01 - Asfalto																
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros												Ausencia de juntas de expansión
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros												Faltan 13,84m de bordillo del costado derecho
		0,30m x 21,20m				CD 13,84 3												
	BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros												
		03 - Metálica			CD AUE 1,5 3													
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos															N/A	
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical		Reductores		Otros								Buen estado		
DRENAJES	Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros								N/A			
SUPERESTRUCTURA	ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros											Se mantiene la integridad estructural	
		02 - Concreto ciclópeo			CD EF 22,8 5 CI EF 24,2 6													
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros											Buen estado	
		02 - Concreto ciclópeo																
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros											N/A	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros											Buen estado	
		04 - Macizas																
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros											Se mantiene la integridad estructural
		01 - Reforzadas	01 - Sección Constante		CD EXA 0,42 11													
RIOSTRAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros								Buen estado			
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros											Buen estado		
	04 - Apoyo fijo																	
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros											N/A		
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostramiento lateral	Otros											N/A	
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros											N/A	
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros											N/A	
CONEXIONES		Con Soldadura	Con conectores	Con pasadores	Otros											N/A		
CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables		Pendolones		Torres		Otros								N/A			
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros											N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:																
CAUCE		04 - Obstrucción del cauce por escombros, material vegetal o invasión del mismo.																
PUENTE EN GENERAL		Buen estado																

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.475.750-1



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR04+500.00
NOMBRE DEL PUENTE: LA FLORIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1
NOTA:

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2
NOTA:



ELEMENTO: Bordillo / baranda NÚMERO: 3
NOTA:

ELEMENTO: Bordillo / baranda NÚMERO: 4
NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 5
NOTA:

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 6
NOTA:



ELEMENTO: Señalización NÚMERO: 7
NOTA:

ELEMENTO: Estribo, Vigas NÚMERO: 8
NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR. DEL PUENTE: PR04+500.00
 NOMBRE DEL PUENTE: LA FLORIDA

FECHA: 3/11/2023
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Estribo, Vigas NÚMERO: 9
 NOTA:

ELEMENTO: Vigas, Losas, Riostras NÚMERO: 10
 NOTA:



ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 11
 NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 12
 NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 13
 NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 14
 NOTA:

ELEMENTO: NÚMERO: 15
 NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 16
 NOTA:




FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES


EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010
REGIONAL: 0 9 CESAR FECHA: 02 11 2023
LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA: 1 DE 1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR 04+500.00
NOMBRE DEL PUENTE	Pte La Florida



COSTADO IZQUIERDO
PERFIL



COSTADO IZQUIERDO
PERFIL

