



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 900-475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

NOMBRE DE LA VIA: PUEBLO NUEVO - BOSCONIA - VALLEDUPAR

FECHA: 1 DE 1

HOJA: 1 DE 1

CÓDIGO DE LA VIA: 8002 VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 13,82 No. DE LUCES:

ANCHO: 7,93 GÁLIBO:

ID.	PR. DEL PUENTE:	NOMBRE DEL PUENTE:		CI				
	PR19+080,00	07-P-005						
	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°					
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL 01 - Vigas simplemente apoyadas				
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS			OBSERVACIONES			
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos			Se freso recientemente		
		01 - Asfalto						
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello	Perfiles	Guardacantos	Otros	Ausencia de junta de entrada y junta de salida	
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento	Acero expuesto	Dimensión insuficiente	Otros	Buen estado	
	BARANDAS	Material (4):	Pintura	Postes	Pasamanos	Otros	Buen estado	
	03 - Metálica							
ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos			N/A			
SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical	Reductores	Otros	Buen estado		
DRENAJES	Taponamiento		Ausencia	Long. Insuficiente	Otros	Buen estado		
SUBESTRUCTURA	ALETAS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado	
		03 - Concreto reforzado						
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado	
		03 - Concreto reforzado						
PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado. Cauce lleno para realizar registro	
		04 - Macizas						
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado. Cauce lleno para realizar registro
		01 - Reforzadas	01 - Sección Constante					
	RIOSTRAS	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	Buen estado. Cauce lleno para realizar registro		
APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento	Descomposición	Deformación	Otros	Buen estado. Cauce lleno para realizar registro		
	04 - Apoyo fijo							
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño	Construcción	Funcionamiento	Otros	N/A	
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo	Arco derecho	Arriostamiento lateral	Otros	N/A		
	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas	Largueros	Diafragmas	Otros	N/A	
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones	Montantes	Diagonales	Otros	N/A	
CONEXIONES	Con Soldadura		Con conectores	Con pasadores	Otros	N/A		
CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables		Pendolones	Torres	Otros	N/A		
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa	Viga gualdera	Barandas	Otros	N/A	
	OTROS ELEMENTOS	Tipo:					N/A	
CAUCE					Buen estado			
PUENTE EN GENERAL					Buen estado			



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 1

REGIONAL: 09 - CESAR
LEVANTÓ: PR19+080 / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE: 07-P-005

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	1	ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	2
-----------	---------	---------	---	-----------	---------	---------	---

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:	Bordillo y barandas	NÚMERO:	3	ELEMENTO:	Bordillo y Barandas	NÚMERO:	4
-----------	---------------------	---------	---	-----------	---------------------	---------	---

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:	Drenajes	NÚMERO:	5	ELEMENTO:	Aletas	NÚMERO:	6
-----------	----------	---------	---	-----------	--------	---------	---

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--



ELEMENTO:	Aletas	NÚMERO:	7	ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	8
-----------	--------	---------	---	-----------	---------	---------	---

NOTA:		NOTA:	
-------	--	-------	--

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	CESAR	FECHA:	02 DE OCTUBRE 2023	CONCESIÓN:	X	PR INICIAL:	83+181
CÓDIGO DE LA VÍA:	8002	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:		PR FINAL:	83+195
NOMBRE DE LA VÍA:	O NUEVO - BOSCONIA - VALLEDUPAR	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:		HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:	Carpeta asfáltica en buen estado
Número de carriles por calzada:	2		
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma:	de 0,30m a 2,80m