



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
RIT 900-479.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 45MG VÍA EN CONSECIÓN: ☒
MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

ID.	PR. DEL PUENTE:	PR05+100										
	NOMBRE DEL PUENTE:	ARACATACA										
ID.	OBSTACULO QUE SALVA:	VM										
	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas				TRANSVERSAL	02 - Vigas continuas				
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS	Tipo (2):	Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos									
	JUNTAS DE EXPANSIÓN	Tipo (3):	Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros			
	ANDENES / BORDILLOS	Dimensiones:	Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros			
	BARANDAS	Material (4):	Pintura		Postes		Pasamanos		Otros			
	ILUMINACIÓN	Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										
	SEÑALIZACIÓN	Horizontal		Vertical		Reductores		Otros				
	DRENAJES	Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros				
	ALETAS	Material (5):	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
	ESTRIBOS	Material (5):	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
	PILAS	Tipo (6):	Sección (7):	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA	Tipo (8):	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
	VIGAS	Tipo (9):	Sección (10):	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		
	RIOSTRAS	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros				
	APOYOS	Tipo (11):	Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros			
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)	Material:	Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros			
	ARCOS METÁLICOS	Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros				
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	PERFILES METÁLICOS	Tipo (12):	Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros			
	ARMADURAS	Tipo (13):	Cordones		Montantes		Diagonales		Otros			
	CONEXIONES	Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros				
	CABLE / PENDOLONES / TORRES	Cables		Pendolones		Torres		Otros				
	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)	Tipo:	Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros			
OTROS	OTROS ELEMENTOS	Tipo:										
	CAUCE											
	PUENTE EN GENERAL	Buen estado										



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR05+100
NOMBRE DEL PUENTE: Aracataca

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 5

ELEMENTO: Vigas y Iosa NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 7

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.

PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE:REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: PR05+100 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ
AracatacaFECHA:
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 9

NOTA:




ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 10

NOTA:



ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 11

NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO:

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2023	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	05+100
CÓDIGO DE LA VÍA:	45MG	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MITO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	05+066,04
NOMBRE DE LA VÍA:	RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m