



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 3

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL: GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 10,4 No. DE LUCES: 1
ANCHO: 12,2 GÁLIBO: 3,6

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES					
	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES					
	PR72+925.00		LA TIGRA		ESVIAJAMIENTO 0°		01 - Losa sobre vigas TRANSVERSAL 01 - Vigas simplemente apoyadas								Ver formato para la evaluación del pavimento flexible					
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros						N/A			
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros						Buen estado			
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 0,20m x 10,4m		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros						Buen estado			
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros											
	DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros						Ausencia de drenajes					
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						Buen estado - (Se mantiene la integridad estructural)			
SUPERESTRUCTURA	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						Buen estado			
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						N/A	
	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						Se mantiene la integridad estructural			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	VIGAS		Tipo (9): 01 - Reforzadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						Buen estado	
	RIOSTRAS		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						Buen estado					
	APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros						Buen estado			
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros						N/A			
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros						N/A					
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros						N/A			
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros						N/A			
	CONEXIONES		Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros						N/A					
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables		Pendolones		Torres		Otros						N/A					
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga gualdera		Barandas		Otros						N/A			
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																	
	CAUCE																Buen estado			
PUENTE EN GENERAL																Buen estado				

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
RIT 100-475-730-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 2 DE 3
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 9 - CESAR
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR72+925.00
NOMBRE DEL PUENTE: La Tigra

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:





ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Vigas y riostra NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Vigas y losa NÚMERO: 5

ELEMENTO: Vigas y losa NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 7

ELEMENTO: Aleta NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 09 - CESAR
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
 PR DEL PUENTE: PR72+925,00
 NOMBRE DEL PUENTE: La Tigra

FECHA: 3 DE 3
 HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

							
ELEMENTO:	Losa	NÚMERO:	9	ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	10
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	11	ELEMENTO:	Estribo	NÚMERO:	12
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	13	ELEMENTO:	Aleta	NÚMERO:	14
NOTA:				NOTA:			
							
ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	15	ELEMENTO:	Cauce	NÚMERO:	16
NOTA:				NOTA:			



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010

REGIONAL: 1 5 MAGDALENA FECHA: 01 11 2023

LEVANTÓ: YUMA CONCESIONARIA HOJA: 1 DE 1

ESQUEMAS

PR. DEL PUENTE	PR72+925
NOMBRE DEL PUENTE	04-P-017 LA TIGRA



COSTADO IZQUIERDO

