



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 03 - BOLIVAR

REGIONAL: / EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

NOMBRE DE LA VIA: CARMEN DE BOLÍVAR - PLATO

FECHA: _____
HOJA: 1 DE 3

CÓDIGO DE LA VÍA: 8001 VÍA EN CONSECIÓN: ☒
MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL:	45,5	No. DE LUCES	
ANCHO	9	GÁILRO:	5

ELEMENTO				REGISTRO DE DAÑOS												OBSERVACIONES						
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos												Ver formato para la evaluación del pavimento flexible					
			01 - Asfalto																			
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello				Perfiles				Guardacantos				Otros					
			02 - Juntas selladas		E	AUS	8,4	5	S	PD	0,4	6										
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento				Acero expuesto				Dimensión insuficiente				Otros					
			0,30mx45,5m																			
BARANDAS	Material (4):		Pintura				Postes				Pasamanos				Otros							
			02 - Concreto																			
ILUMINACIÓN				Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos												N/A						
SEÑALIZACIÓN				Horizontal				Vertical				Reductores				Otros						
				CD	DD	45,5	8															
DRENAJES				Taponamiento				Ausencia				Long. Insuficiente				Otros						
				CD	10	11				CI	11	12										
				CI	3	12					CD	4	11									
SUBESTRUCTURA	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
PILAS	Tipo (6):		Sección (7):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 01 - Prefabricadas		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
	VIGAS		Tipo (9): 03 - Postensadas		Sección (10): 01 - Sección Constante		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros			
	RIOSTRAS				Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
APOYOS	Tipo (11): 03 - Placas en neopreno		Desplazamiento				Descomposición				Deformación				Otros							
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros						
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo				Arco derecho				Arriostamiento lateral				Otros					
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas				Largueros				Diafragmas				Otros					
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones				Montantes				Diagonales				Otros					
CONEXIONES				Con Soldadura				Con conectores				Con pasadores				Otros						
CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables				Pendolones				Torres				Otros						
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa				Viga guialdera				Barandas				Otros					
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																			
CAUCE																En buen estado						
PUENTE EN GENERAL				En buen estado												En buen estado						



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 905.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 3 - BOLIVAR
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR00+737.00
NOMBRE DEL PUENTE: ALFEREZ

REGISTRO FOTOGRAFICO




ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 1

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 2

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 3

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto
NÚMERO: 4

NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión
NÚMERO: 5

NOTA:



ELEMENTO: Junta de expansión
NÚMERO: 6

NOTA:



ELEMENTO: Bordillos y Barandas
NÚMERO: 7

NOTA:



ELEMENTO: Bordillos y Barandas
NÚMERO: 8

NOTA:



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.470.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA: 3/11/2023
HOJA: 3 DE 3

REGIONAL: 03 - BOLIVAR
LEVANTO: PR00+737.00 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE: ALFEREZ

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 9

NOTA:

Horizontal



ELEMENTO: Señalización
NÚMERO: 10

NOTA:

Vertical



ELEMENTO: Drenajes
NÚMERO: 11

NOTA:



ELEMENTO: Drenajes
NÚMERO: 12

NOTA:



ELEMENTO: Aleta
NÚMERO: 13

NOTA:



ELEMENTO: Estribo y vigas
NÚMERO: 14

NOTA:



ELEMENTO: Losa y riostras
NÚMERO: 15

NOTA:



ELEMENTO: Losa y riostras
NÚMERO: 16

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL:	MAGDALENA	FECHA:	24 DE OCTUBRE 2024	CONCESIÓN:	☒	PR INICIAL:	00+737
CÓDIGO DE LA VÍA:	8001	CONTRATO No.:	007 DE 2010	MTTO INTEGRAL:	☐	PR FINAL:	00+782,5
NOMBRE DE LA VÍA:	CARMEN DE BOLIVAR - PLATO	LEVANTADO POR:	YUMA CONCESIONARIA	A.M.V.:	☐	HOJA:	1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m