



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

FECHA: HOJA: 1 DE 4

NOMBRE DE LA VIA: RÍO ARIGUANI - YE DE CIÉNAGA

CÓDIGO DE LA VIA: 4518 VÍA EN CONSECIÓN:

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  GRUPO ADM. VIAL:

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL: 68.2 No. DE LUCES: 1  
ANCHO: 11.44 GÁLIBO: 10

ID.	PR. DEL PUENTE:		NOMBRE DEL PUENTE:		OBSTACULO QUE SALVA:		TIPO DE PUENTE (1):		ELEMEN TO		REGISTRO DE DAÑOS				OBSERVACIONES							
	PR. DEL PUENTE:	PR66+750,00	NOMBRE DEL PUENTE:	PUENTE SEVILLA	OBSTACULO QUE SALVA:	ESVIAJAMIENTO	0°	TIPO DE PUENTE (1):	LONGITUDINAL	01 - Losa sobre vigas	TRANSVERSAL	01 - Vigas simplemente apoyadas										
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2): 01 - Asfalto		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos				Ver formato para la evaluación del pavimento flexible													
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello				Perfiles				Guardacantos				Otros					
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones: 2,27m x 69,0m		Desportillamiento				Acero expuesto				Dimensión insuficiente				Otros					
	BARANDAS		Material (4): 03 - Metálica		Pintura				Postes				Pasamanos				Otros					
	ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos																			
	SEÑALIZACIÓN		Horizontal				Vertical				Reductores				Otros							
	DRENAJES		Taponamiento				Ausencia				Long. Insuficiente				Otros							
	ALETAS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
	ESTRIBOS		Material (5): 03 - Concreto reforzado		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
	PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros			
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8): 04 - Macizas		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros			
	RIOSTRAS		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros							
	APOYOS		Tipo (11): 04 - Apoyo fijo		Desplazamiento				Descomposición				Deformación				Otros					
	ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño				Construcción				Funcionamiento				Otros					
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS		Arco izquierdo				Arco derecho				Arriostramiento lateral				Otros							
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12): 01 - Perfil W, M		Vigas				Largueros				Diafragmas				Otros					
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones				Montantes				Diagonales				Otros					
	CONEXIONES		Con Soldadura				Con conectores				Con pasadores				Otros							
	CABLE / PENDOLONES / TORRES		Cables				Pendolones				Torres				Otros							
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa				Viga gualdera				Barandas				Otros					
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:																			
	CAUCE		Buen estado																			
PUENTE EN GENERAL		Buen estado																				

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



CONSTRUCTORA  
ARIGUANI S.A.S  
RIT 160-475-736-1

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:  
HOJA: 2 DE 4

REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI

PR. DEL PUENTE: PR66+750.00  
NOMBRE DEL PUENTE: Sevilla

REGISTRO FOTOGRAFICO



25 sept 2023 2:01:37 p. m.  
Puente Sevilla  
PR 66+750



25 sept 2023 1:45:43 p. m.  
Ruta del Sol - Sector 3  
Zona Bananera  
Magdalena  
Puente Sevilla  
PR 66+750

ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	1	ELEMENTO:	Señalización	NÚMERO:	2
NOTA:				NOTA:			



25 sept 2023 1:47:22 p. m.  
Puente Sevilla



25 sept 2023 1:49:57 p. m.  
Puente Sevilla  
PR 66+750

ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	3	ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	4
NOTA:				NOTA:			



25 sept 2023 1:51:57 p. m.  
Ruta del Sol - Sector 3  
Zona Bananera  
Magdalena  
Puente Sevilla  
PR 66+750



25 sept 2023 1:50:28 p. m.  
Ruta del Sol - Sector 3  
Zona Bananera  
Magdalena  
Puente Sevilla  
PR 66+750

ELEMENTO:	Asfalto	NÚMERO:	5	ELEMENTO:	Arco metalico	NÚMERO:	6
NOTA:				NOTA:			



25 sept 2023 1:50:50 p. m.  
Ruta del Sol - Sector 3  
Zona Bananera  
Magdalena  
Puente Sevilla  
PR 66+750



25 sept 2023 1:50:15 p. m.  
Ruta del Sol - Sector 3  
Zona Bananera  
Magdalena  
Puente Sevilla  
PR 66+750

ELEMENTO:	Conexiones	NÚMERO:	7	ELEMENTO:	Conexiones	NÚMERO:	8
NOTA:				NOTA:			

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES




EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
 PR DEL PUENTE: PR66+750,00  
 NOMBRE DEL PUENTE: Sevilla

FECHA: 3 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Conexiones NÚMERO: 9  
 NOTA:

ELEMENTO: Asfalto y Arco metálico NÚMERO: 10  
 NOTA:



ELEMENTO: Baranda NÚMERO: 11  
 NOTA:

ELEMENTO: Baranda NÚMERO: 12  
 NOTA:



ELEMENTO: Baranda NÚMERO: 13  
 NOTA:

ELEMENTO: Baranda NÚMERO: 14  
 NOTA:



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 15  
 NOTA:

ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 16  
 NOTA:

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA  
 LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI  
 PR. DEL PUENTE: PR66+750,00  
 NOMBRE DEL PUENTE: Sevilla

FECHA: HOJA: 4 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Drenaje NÚMERO: 17  
 NOTA:

ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 18  
 NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 19  
 NOTA:

ELEMENTO: Vigas y Losa NÚMERO: 20  
 NOTA:



ELEMENTO: Vigas, Losa y Drenaje NÚMERO: 21  
 NOTA:

ELEMENTO: Vigas y Losa NÚMERO: 22  
 NOTA:



ELEMENTO: Arco metálico NÚMERO: 23  
 NOTA:

ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 24  
 NOTA:

