



ELEMENTO ENTERRADO MEDIDAS SIN VERIFICAR

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	 REPUBLICA DE COLOMBIA	 MINISTERIO DE TRANSPORTE	CONTRATO No. 2209-2011, OBJETO: ESTUDIOS DE INSPECCION E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS EN LA ZONA NORTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA Y SUCRE.		CONSULTOR:  JOYCO Calidad en Infraestructura	DIRECTOR CONSULTORIA: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA M.P. 25202-53601 CND	INTERVENTOR: CONSORCIO LERÍ-CNC-F	DIRECTOR INTERVENTORIA: GERMAN LEMOINE A. M.P. 25202-5392 CND	PROYECTO: PUENTE QUEBRADA MEJICO RUTA SANTA MARTA - RÍO PALOMINO K17 + 296	CONTIENE: ESQUEMA GEOMÉTRICO DE LA SUPERESTRUCTURA PLANTA	ARCHIVO: 15-9008-008-00.dwg	FECHA: JUNIO DE 2012
			ESCALAS: INDICADAS	PLANO No. 01 DE 01								